98 5078 **Digital-Thermometer**

Modell: PT 5110

Handliches Typ-K-Temperatur-Messgerät mit großer gut ablesbarer LCD-Anzeige.

• 3 1/2-stellige, 33 mm LCD-Anzeige; max. 1999 mit Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuchtung • Möglichkeit der Messung des Temperaturunterschiedes zum absoluten Nullpunkt in Kelvin • Abschaltautomatik • Maximalwertspeicherung und Data-Hold-Funktion

Messfunktionen und -bereiche:	
Messfunktionen:	Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)
Temp.-Bereiche:	-50 ... +1300°C +/- 0,5 % + 1°C; 0,01°C
	-58 ... +2000°F +/- 0,5 % + 2°F; 0,01°F
	223 ... 2000 K +/- 1 % + 2 K; 1 K

Abmessungen: 90 x 170 x 45 mm

Gewicht: 350 g

-Seite 2

mitgeliefertes Zubehör: Tasche, Holster, Typ-K-Thermodrahtfühler, 9 V-Batterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 s. S. 743) und Bedienungsanleitung.