

98 5088 Digital-Multimeter**PeakTech****Modell: PT 3320**

Ein nach höchstem Sicherheitsstandard CAT III 600 V/CAT II 1000 V und im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen entwickeltes Multimeter. Die 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (max. 6000) mit Funktionssymbolen, 61-Segment Analog-Balkengrafik und Hintergrundbeleuchtung gewährleisten genaue Messdatenerfassung. Die **True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom** sowie der **berührungslose Spannungsdetektor** zeichnen dieses Multimeter besonders aus.



- 3 5/6-stellige, 20 mm LCD-Anzeige, max: 6000
- Durchgangsprüfung und Diodentest • Abschaltautomatik
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl • Arbeitszyklus
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V/ CAT II 1000 V

Betriebsspannung: 9 V-Block-Batterie

Maße (BxHxT): 70 x 150 x 48 mm, Gewicht: 260 g.

mitgeliefertes Zubehör:

Tasche, Prüflitungssatz TKS-8 (Ersatz: Best.-Nr. 98 5063 s. Seite 756), Typ-K-Temperaturdrahtfühler, 9 V-Block-Batterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 siehe Seite 743) und Bedienungsanleitung.

Messfunktionen und -bereiche:

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V - 0,1 mV; ± 1,2 % + 2 Stellen
ACV:	6/60/600/1000 V - 1 mV; ± 1,5 % + 10 Stellen
DCA:	6/10 A - 1 mA; ± 2,5 % + 5 Stellen
ACA:	6/10 A - 1 mA; ± 3,0 % + 5 Stellen
Ω:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ - 0,1 Ω; ± 1,0 % + 2 Stellen
Kapazität:	40/400 nF/4/40/400/4000 μF - 10 pF; ± 5,0 % + 5 Stellen
Frequenz:	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz - 1 mHz; ± 1,2 % + 3 St.
Temp.:	-20 ... +760°C - 1°C; ± 3,0 %



Seite 2

passendes Zubehör*:

z.B. Prüflitungssatz TKS-4