



11 6349 **Indesit...**  
C00055946



**Umwälzpumpe 60 W, INDESCO**  
mit angenieteteter Kunststoffaufnahme an der Motorrückseite, (Kondensator 5 µF)  
**ARISTON**|LS/- 2010, 2022, 2410, 2430, 2450A,  
LSI/- 41, 61, LSV/- 46ABK, **61**, **615NEU**, 66FR,  
**INDESIT**|D/- 6050, DG/- 6050W, 6310, DI 61,  
DV/- 61, 66, **SCHOLTES**|LVI 12411, LVIT 12411  
mögl. Aufschrift: **950H11, 2800n** Einlauf: 30 mm  
**0,65A 07003486 PP T40** Auslauf: 24 mm

**Im Wechsel eingebaut**



11 6652 **Indesit...**  
C00076627



**Umwälzpumpe 60 W, INDESCO**  
ohne angenietetete Kunststoffaufnahme an der Motorrückseite, (Kondensator 5 µF)  
**ARISTON**|L/- 6061EU, 61EU2, 63EU, 64XIT2,  
68IT, LI/- 62, 625, 660A, LSE/- 610EU, 733FR,  
LSI/- 62, 64, 66, LSV/- **61**, **615NEU**, 67IXFR,  
**INDESIT**|D/- 60TK, 61EX, 70IT, DI/- 6, 623,  
653A, 75FR, DV/- 620BK, 62IX, DVG/- 621WH,  
652AIX, **SCHOLTES**|LVI/- 1242A, 1242W,  
LVX/- 1245AN, 1245WH  
mögl. Aufschrift: **950H11, 2800n** Einlauf: 30 mm  
**0,65 A 07003486 PP T40** Auslauf: 24 mm

Der Unterschied zu 11 6349 ist die fehlende angenietetete **Kunststoffaufnahme** an der Motorrückseite.

